

## Machine à sceller pour sachets à stériliser



- Soudure par pression
- Largeur du scellé : 12 mm
- Longueur max de soudure : 300 mm
- Poids : 4,8 kg
- Dimensions 17,5 x 47 x 35 cm
- Consommation : 100 W

Référence	Désignation	€ HT
068587B	Machine à sceller pour sachets à stériliser	NC -



Sachets et gaines :  
voir pages 1269 et 1270

## Soude-sacs à aspiration d'air automatique



- Puissance : approx. 160 W
- Vide d'air automatique
- Fil de soudure et fil de coupure
- Hublot de contrôle
- Fonctions vide d'air et soudure avec voyant lumineux
- Livré avec un rouleau de feuilles 28,5 cm de large
- Rangement de cordon

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
067210B	Soude-sacs 160 W	1	NC -
067211B	Bobine 10 m x 28,5 cm pour soude sac 067210B	3	NC -

## Machine à sceller automatique pour sachets à stériliser



Pour poches en polypropylène / polyester avec base de papier stérile.  
Selon norme DIN 58953.

- En métal recouvert d'époxy
- Temps de chauffage : 4 min.
- Largeur du scellé : 10 mm
- Vitesse du scellement : 6 m/min.
- Plateau d'appui pour les poches en acier inox AISI 304 amovible
- Poids : 13 kg
- Consommation : 400 W
- Interrupteur lumineux de mise en marche du chauffage
- Interrupteur lumineux de mise en marche du moteur
- Lampe signalant le commencement du scellement
- Thermostat latéral de régulateur de température



Sachets et gaines :  
voir pages 1269 et 1270

Référence	Désignation	Dimensions ext. (h x L x p)	€ HT
068589B	Machine à sceller automatique	16 x 48 x 26 cm	NC -

## Soudeuse manuelle



Machine à souder manuelle.

- S'adapte à tous les types d'emballages et de stérilisation (avec ou sans soufflet)
- Un porte-rouleau intégré et un dispositif de coupe
- Longueur de la soudure : 250 mm max., largeur de la soudure : 8 mm max.

Référence	Désignation	€ HT
095099	Soudeuse manuelle Hawo HD260 MS8	NC -



Sachets et gaines :  
voir pages 1269 et 1270